CASE STUDY: BG ENGINE PERFORMANCE SERVICE


SERVICE	BG Engine Performance Service
PRODUCTS	BG EPR® Engine Performance Restoration®, PN 109 BG Advanced Formula MOA®, PN 115 BG Platinum® 44K®, PN 208





VEHICLE:
2019 BMW X3, 2.0L Turbo
38,194 miles (61,467 km)


INJECTOR






INTAKE VALVE






COMBUSTION CHAMBER







PERFORMANCE TESTING RESULTS


PROVA BANCO POTENZA.
Siamo stati in grado di ripristinare fino a 223,7 HP e 327,7 Nm di coppia del motore.







RISULTATI DELLA COMPRESSIONE: La compressione è stata ripristinata su tutti i cilindri dopo l'esecuzione del servizio BG. I risultati mostrano un miglioramento nelle letture del banco prova per "Dopo l'uso di EPR" (prese immediatamente dopo il servizio) e "Dopo 44K®" (presi dopo aver consumato il pieno di carburante con BG44K®).









RACCOMANDAZIONI PER IL SERVIZIO:

Si consiglia di applicare il BG Performance Oil Service al cambio olio. Sono parte integrante del servizio BG 109, BG 115 e BG 208. Il servizio garantisce una completa rimozione dei depositi da tutto il motore, iniettori, fasce elastiche, camere di combustione per ripristinare la compressione, la potenza, la coppia motore, diminuire i consumi e le emissioni.